

INFORMATION INITIALE SUR LE DÉFAUT

DATE : Le 22 juillet 2026

1. NOM ET ADRESSE DE L'ENTREPRISE :

Jayco Inc. - Motorized Division - 903 South Main Street Middlebury IN 46540

2. CATÉGORIE(S) DE VÉHICULES TOUCHÉS :

Véhicule motorisé de classe A

3. MARQUE, MODÈLE(S) ET ANNÉE(S) DU MODÈLE :

Anthem de classe A, années-modèles 2024 à 2025, Aspire de classe A, années-modèles 2024 à 2025, Cornerstone de classe A, année-modèle 2025 et Reatta XL de classe A, année-modèle 2025

Fabriqués entre le 11 mars 2024 et le 12 février 2025

4. NUMÉRO(S) D'IDENTIFICATION DU VÉHICULE (NIV) : Veuillez consulter la deuxième page.

5. NOMBRE TOTAL DE VÉHICULES VISÉS : 10 100 % touchés

6. DESCRIPTION DU DÉFAUT :

Le contacteur de pression de frein utilisé dans le système de freinage pneumatique peut conserver une pression d'air résiduelle suffisante pour que les feux de freinage demeurent allumés même lorsque les freins de service ne sont pas appliqués.

7. RÉGLEMENTATION(S)/NORME(S) DE SÉCURITÉ :

Des feux de freinage allumés alors que les freins de service ne sont pas appliqués peuvent porter à confusion pour les conducteurs qui suivent le véhicule et augmenter le risque de collision.

8. MESURES PRISES POUR CORRIGER LE DÉFAUT :

The Shyft Group fournira de nouveaux contacteurs de pression dont le réglage empêchera les feux de freinage de s'allumer en présence d'une pression d'air résiduelle. De nouveaux contacteurs de pression ont été mis en application par Shyft en septembre 2025.

9. CHRONOLOGIE DES PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS :

Veuillez consulter la chronologie du The Shyft Group figurant au dossier 26V-292. À ce jour, Shyft n'a pas fourni de chronologie.

Le 22 juillet 2026 Spartan RV Chassis a avisé le service de conformité de Jayco Inc., par courriel, qu'il procède au rappel de certains châssis de véhicules motorisés de marque Spartan RV Chassis, modèles K1, K2, K3 et K4, des années-modèles 2024 à 2027. Les châssis visés ne sont pas conformes aux exigences de la norme fédérale de sécurité des véhicules automobiles (FMVSS) no 108 – Lampes, dispositifs réfléchissants et équipements connexes. Le contacteur de pression de frein utilisé dans le système de freinage pneumatique peut conserver une pression d'air résiduelle suffisante pour que les feux de freinage demeurent allumés même lorsque les freins de service ne sont pas appliqués. Des feux de freinage allumés alors que les freins de service ne sont pas appliqués peuvent porter à confusion pour les conducteurs qui suivent le véhicule et augmenter le risque de collision.

Le 22 juillet 2026 Le comité d'examen des incidents sous garantie (Warranty Incident Review Committee – WIRC) de Jayco a examiné l'incident et l'a transmis au CPAC.

Le 23 juillet 2026 Le comité des mesures correctives et préventives (Corrective Preventive Action Committee – CPAC) de Jayco a décidé de transmettre l'incident au comité directeur de la sécurité (Safety Steering Committee – SSC).

Le 23 juillet 2026 Le comité directeur de la sécurité (Safety Steering Committee – SSC) a voté en faveur d'un rappel des châssis par répercussion.

10. CALENDRIER DU RAPPEL :

Jayco Inc. enverra des avis aux concessionnaires concernés ainsi qu'aux propriétaires au détail au plus tard le 31 août 2026.

11. CODE D'IDENTIFICATION INTERNE DE JAYCO POUR CE RAPPEL : Spartan 26V-292

Préparé par : Daniel Swihart

TÉLÉPHONE : (574) 825-5861 poste 1192



TITRE : Analyste de la conformité réglementaire, Jayco Corp.

APRÈS ACHÈVEMENT, POSTER OU TRANSMETTRE PAR TÉLÉCOPIE À L'ATTENTION DE :

Chef, Rappels de véhicules automobiles - Sécurité des véhicules automobiles, Transports Canada

80, rue Noël

Gatineau (Québec) J8Z 0A1

Pour de plus amples renseignements :

Chef des rappels (M. Jeremy Hamilton) : 1-800-333-0510

Numéro de télécopieur de Transports Canada : 819-994-3372

Remarque : Des copies des avis destinés aux concessionnaires, aux propriétaires et de toute autre information liée à cette campagne doivent être envoyées à Transports Canada.

1JSMEACV1R13R8068
1JSMEACV3R14D8078
1JSMEACV1S13R8058
1JSMEABV3S1PC8053
1JSMEACV5S16B8054
1JSMEACV6S14W8055
1JSMEACVXS14D8066
1JSMEACV6S13D8062
1JSMEACV9S13V8052
1JSMEACV7S13D8068